

Varning - viktig information om elfa® skötbord.



Denna information avser elfa® skötbord, art. 310411, som tillverkades fram till år 2005.

Det föreligger inga brister i själva konstruktionen, men följande bör dock beaktas för att förebygga att barn kommer till skada:

- Skötbordet kan tippa om barn t. ex råkar klättra på det. Därför ska tipskyddet som medföljer originalprodukten för fastsättning i vägg användas.
- Klämrisk föreligger om kroppsdelar sticks in mellan stativ och backar.
- Backstopp kan lösgöras, vilket kan innebära kvävningsrisk för barn under tre år.

Du som har ett elfa® skötbord som visas på bilden kan kostnadsfritt beställa ett kompletteringspaket som innehåller:

- Tipskydd med instruktion hur detta skall användas.
- En djup elfa®-back. Genom att använda elfa®-backen i stativets nedre del elimineras de öppningar som idag förekommer på sidorna i stativets nedre del.
- Låsbara plastband som fyller samma funktion som nuvarande backstopp, dock med skillnaden att plastbandet inte går att lösgöra utan att förstöras. För detta krävs avbitartång eller sax.

Inga olyckor har rapporterats med elfa® skötbord, men vi vill ändå nå ut med denna uppmaning och erbjudande om kompletteringspaketet i förebyggande syfte. Elfa har även informerat genom Konsumentverkets hemsida, brev till återförsäljare, utskick för anslag i butik samt annons i tidningen Vi Föräldrar.

Kompletteringspaketet kan kostnadsfritt beställas från vårt svenska säljbolag enligt nedan:

E-post: info@elfalumi.com

Tel: 0392-389 10

Elfa Lumi AB, Elfagatan 5, 593 87 Västervik

Verifiera att du har ett elfa® skötbord genom att mejla eller skicka bild, kvitto eller annat.

elfa®